



C I T T A' D I M O N T O R O

(Provincia di Avellino)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



Emergenza sismica: sciame sismico sul territorio comunale, attività di verifica immobili pubblici.

Verbale C.O.C. – Risultanze della riunione del 27/10/2025

L'anno 2025 mese di ottobre giorno 27 alle ore 18.00 presso i locali del Comando Polizia Municipale, sede del C.O.C., si sono riuniti i Responsabili di Settore e i tecnici comunali quali funzioni strumentali, al fine di descrivere le attività di verifica poste in essere nella mattinata odierna:

- Dott. Troisi Roberto A., Comandante Polizia Locale e Servizio Protezione Civile;
- Arch. Izzo Massimo, Responsabile Settore Urbanistica - Ambiente ed Ecologia;
- Ing. Antoniciello Michele, Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Ing. Livia Arena, Servizio Ambiente ed Ecologia;
- Geom. Cirino Michele, Servizio Manutenzione;
- Ing. Donnarumma Giuseppe, Servizio Patrimonio;
- Ing. De Maio Alfredo, in supporto tecnico.

A seguito dello sciame sismico che ha interessato, nei giorni scorsi, il territorio di competenza, in prosecuzione delle attività di verifica già svolte nei giorni 24-25 ottobre u.s., e in considerazione dell'ultimo evento sismico di sabato 25/10/2025, ore 21:49 con epicentro nel Comune di Montefredane, Mw 4.0, così come da indicazioni diramate anche dalla Prefettura di Avellino dal giorno 26 u.s. risulta attivo il C.O.C. per monitorare e fronteggiare l'evolversi della situazione.

Dalle valutazioni del C.O.C. si è reso opportuno effettuare da subito una ricognizione tecnica degli edifici pubblici ed in particolare degli istituti scolastici, atteso tra l'altro che proprio in tale ottica per la giornata odierna era stata emanata apposita Ordinanza Sindacale di chiusura di tutti gli istituti. Al fine di procedere ad una ricognizione di tutte le strutture in un arco temporale comprensibilmente veloce, in virtù della disponibilità delle figure tecniche, si stabiliva di formare tre gruppi per procedere più speditamente al controllo visivo delle strutture, sia per quanto riguarda gli ambienti interni che esterni, e al rilievo di eventuali criticità legate agli eventi. Le squadre interessate sono state così composte:

1. Arch. M. Izzo e ing. L. Arena, che hanno ispezionato i seguenti plessi scolastici:

- Scuola secondaria di I grado "M. Pironti",
- Scuola primaria e dell'infanzia "Madre Teresa di Calcutta"
- Scuola primaria e dell'infanzia "A. Manzi"
- Asilo nido comunale alla fraz. Figlioli;
- Bocciodromo e edificio sede Forum dei Giovani/centro ricreativo alla fraz. San Bartolomeo;
- Sede C.O.C. e sede municipale alla fraz. Piano;

2. Ing. M. Antoniciello e Geom. M. Cirino, che hanno ispezionato i seguenti plessi scolastici:

- Scuola secondaria di I grado "A. Galiani" fraz. Torchiati;
- Edificio sede del Giudice di Pace fraz. Torchiati;
- Convento S. Maria degli Angeli (parte comunale);
- Polo scolastico (infanzia e primaria) alla fraz. Banzano;
- Ex scuola infanzia alla fraz. Banzano
- Uffici comunale sede Aterrana.



C I T T A' D I M O N T O R O

(Provincia di Avellino)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



3. Ing. G. Donnarumma e Ing. A. De Maio, che hanno ispezionato i seguenti plessi scolastici:

- Scuola primaria “A. Galiani” fraz. San Pietro;
- Scuola dell’Infanzia “A. Galiani” fraz. Caliano;
- Asilo nido fraz. San Felice;
- Convento San Leucio fraz. Borgo;
- Ex scuola Infanzia alla fraz. Chiusa.

Al termine del controllo visivo effettuato a seguito degli eventi sismici, emerge che il quadro fessurativo delle strutture ispezionate non presenta variazioni rispetto alle condizioni ante sisma. Non si riscontrano elementi di criticità o compromissione della sicurezza strutturale; pertanto gli edifici possono essere riutilizzati per le funzioni cui sono destinati.

Tanto per documentazione delle attività poste in essere.

Del che è verbale.

Montoro, 27/10/2025

F.to

Dott. Troisi Roberto A., *Comandante Polizia Locale e Servizio Protezione Civile*

Arch. Izzo Massimo, *Responsabile Settore Urbanistica - Ambiente ed Ecologia*

Ing. Antoniciello Michele, *Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio*

Ing. Livia Arena, *Servizio Ambiente ed Ecologia*

Geom. Cirino Michele, *Servizio Manutenzione*

Ing. Donnarumma Giuseppe, *Servizio Patrimonio*

Ing. De Maio Alfredo, *in supporto tecnico*